

1 施設基本情報		
施設名称	中央公民館	
所在地	津山市大谷600	
所管部課	地域振興部 生涯学習課	
棟名称	本館棟	
施設分類	集会施設	
施設用途	集会場	
主な諸室	会議室、研修室、和室、調理室、事務室	
運営方法	直営	
設置目的	地域の学習拠点施設	


2 建物情報							
建物の主構造	鉄筋コンクリート造			床面積	2331.44㎡	階数	3階
建築年度	1981年	築年数	40年	目標耐用年数	60年	耐用年数到来	2041年
耐震性	補強不要	避難所	○	図面有無	紙＋一部CAD	敷地区分	自己所有
バリアフリー	△	投票所	－	便所種類	合併浄化槽(185人槽)		
給水方式	水道直結方式φ40			EV	有り(階段用昇降機)		
ガス	LPGガス(熱湯熱源、ガスコンロ)						
受電方式	高圧受電方式						
空調方式	ファンコイルユニット(天井埋込)、パッケージエアコン(天井吊形、床置形)、ルームエアコン						
点検委託等	消防設備、受変電設備、合併浄化槽、自動ドア、空調設備						
位置図							

3 施設長寿命化・運用等における基本方針(マネジメント方針)	
長寿命化の方針 (概ね10年間)	・軒樋・竖樋の改修に合わせ、外壁及び建具類のシーリングの打替え。 ・利用実態に合わせた照明器具LED化、機械設備の更新。
運用面における 検討事項	・低利用の室については、他の用途への転用を検討。 ・グラウンドも含めた利用率向上となる活用策の検討。
耐用年数到来時の 基本方針	・施設のコンパクト化を図る。 ・他の公民館との集約化を検討。 ・グラウンドを含めた敷地の有効な活用方法を検討。
類似の施設	・各公民館、雇用労働センター、リージョンセンター等







4 建物部位別の老朽化データ					
建物周囲 (外構)	屋根・屋上	建物躯体 (構造体)	建物外部 (外装材)	建物内部 (内装材)	設備類
C	C	B	B	B	C
レーダーチャート	建物周囲(外構) 4 3 2 1 0 建物内部(内装材) 建物外部(外装材) 屋根・屋上 設備類 建物躯体(構造体) レーダーチャートとは くもの巣グラフとも言われ、グラフの 面積が大きいほど評価が高い。 総合判定 C				
部位ごとの特記事項(コメント)					
建物周囲	経年劣化による、設備類の錆、タイルの浮き、点字ブロックの摩耗が散見された。付属体育館は屋根、外壁等で著しい劣化が見られる。体育館、電気室棟周辺で舗装の陥没。				
屋根・屋上	ほぼ全ての軒樋、縦樋の塗装が剥落、腐食に伴う穴あきが発生している。縦樋の閉塞による排水不良も起こっているため、外壁にも悪影響を及ぼしている。早急な改修の検討が必要。				
建物躯体	構造体については、劣化箇所は見受けられず比較的健全な状態である。				
建物外部	付属棟体育館を含む外壁塗装の剥離、底部のモルタル剥落箇所が散見される。一部建具周囲でも雨水侵入の痕跡あり。ガラスシーリングの溶融が目立つ。				
建物内部	各室の内装仕上の汚損、破損が目立つ。内部建具が重く、施錠困難な箇所も散見される。階段室壁にて比較的大きなクラックを確認。				
設備類	経年に伴う劣化により換気扇の異音、一部照明器具の点灯不良、空調吹き出し口周辺の水漏れ、結露等が発生している。利用ニーズに応じて計画的な更新が必要。				

5 各部状況(調査写真)

部 位：付屬棟體育館 屋根、體育倉庫



部 位：軒樋



6 主な工事履歴(建設時+概ね100万円以上の工事・修繕)


7 保全・長寿命化計画(向こう10年間でやる改修工事等のシミュレーション)

--	--	--

8 平成30年度調査時の建物部位別の老朽化データからの変遷と事由


5 各部状況(調査写真)

部 位 : 正面玄関 門





狀 況：門柱基礎部 龜裂。


部 位 : 屋根・樋部




状 況 : 雨樋 コケ等 詰まり





状 況：外部木仕上 経年劣化。



狀 況：破風板 經年劣化。



状 況 : 壁面ボード割れ。



状 況 : グリーストラップ内の状況(比較的良好)。

6 主な工事履歴(建設時+概ね100万円以上の工事・修繕)

[illegible]

7 保全・長寿命化計画(向こう10年間でやる改修工事等のシミュレーション)

[illegible]

8 平成30年度調査時の建物部位別の老朽化データからの変遷と事由

年度	総合判定	建物周囲 (外構)	屋根・屋上	建物躯体 (構造体)	建物外部 (外装材)	建物内部 (内装材)	設備類
H30	B	B	B	B	B	B	B
R3	B	B	B	B	B	B	B

1 施設基本情報	
施設名称	院庄公民館
所在地	津山市神戸 187 - 4
所管部課	地域振興部 生涯学習課
棟名称	本体棟
施設分類	集会施設
施設用途	集会場
主な諸室	会議室、研修室、調理室、和室、事務室
運営方法	直営
設置目的	地域の学習拠点施設



2 建物情報							
建物の主構造	鉄骨造			床面積	380.81㎡	階数	1階
建築年度	1987年	築年数	34年	目標耐用年数	60年	耐用年数到来	2047年
耐震性	新耐震	避難所	○	図面有無	紙＋一部CAD	敷地区分	自己所有
バリアフリー	○	投票所	○	便所種類	単独浄化槽(50人槽)		
給水方式	水道直結方式φ25			EV	無し		
ガス	LPGガス(給湯熱源、ガスコンロ)						
受電方式	低圧受電方式(電灯)						
空調方式	個別パッケージエアコン						
点検委託等	消防設備、単独浄化槽						
位置図							

3 施設長寿命化・運用等における基本方針(マネジメント方針)	
長寿命化の方針 (概ね10年間)	・屋根全体の大規模改修。 ・空調機器の更新。 ・屋外木製塀・自転車置場の撤去・更新。 ・火報受信盤のベルの修繕。
運用面における 検討事項	・低利用の室については、他の用途への転用を検討。
耐用年数到来時の 基本方針	・現在の配置を維持することを基本とするが、他の施設との複合化について検討。
類似の施設	各公民館、雇用労働センター、リージョンセンター等

4 建物部位別の老朽化データ					
建物周囲 (外構)	屋根・屋上	建物躯体 (構造体)	建物外部 (外装材)	建物内部 (内装材)	設備類
C	C	B	B	B	C
レーダーチャート	建物周囲(外構) 屋根・屋上 建物躯体(構造体) 建物外部(外装材) 建物内部(内装材) 設備類 レーダーチャートとは くもの巣グラフとも言われ、グラフの 面積が大きいほど評価が高い。 総合判定 C				
部位ごとの特記事項(コメント)					
建物周囲	木造自転車置き場及び木製フェンスが経年劣化のため木材表面の劣化、剥離が確認された。木製門の経年劣化及び足下コンクリートの割れが確認された。				
屋根・屋上	屋根材の劣化が散見されるので改修を行う必要がある。				
建物躯体	建物躯体については比較的健全な状態であった。				
建物外部	外壁材に軽度のクラックを確認したが、他の個所は比較的健全な状態であった。				
建物内部	内装木材の割れ、ホール木製床仕上げ材の劣化等は確認されたが、劣化の状態としては軽度であった。				
設備類	換気扇の異音等が確認されたが、その他は比較的健全な状態である。事務室火報受信盤のベルについては早急な対応が必要。				

年度	総合判定	建物周囲 (外構)	屋根・屋上	建物躯体 (構造体)	建物外部 (外装材)	建物内部 (内装材)	設備類
H30	B	B	C	B	B	B	B
R3	C	C	C	B	B	B	C
・外構木部、木製門の経年劣化、足下コンクリート割れ。 ・換気扇の異音発生。 ・事務室火報受信盤の動作不良。							

1 施設基本情報		
施設名称	田邑公民館	
所在地	津山市下田邑 114-1	
所管部課	地域振興部 生涯学習課	
棟名称	本体棟	
施設分類	集会施設	
施設用途	集会場、体育館	
主な諸室	会議室、研修室、調理室、和室、事務室、体育館	
運営方法	直営	
設置目的	地域の学習拠点施設	

2 建物情報							
建物の主構造	鉄骨造			床面積	623.06㎡	階数	1階
建築年度	1988年	築年数	33年	目標耐用年数	60年	耐用年数到来	2048年
耐震性	新耐震	避難所	○	図面有無	紙＋一部CAD	敷地区分	自己所有
バリアフリー	○	投票所	○	便所種類	合併浄化槽(50人槽)		
給水方式	水道直結方式 φ25			EV	無し		
ガス	LPGガス(給湯熱源、ガスコンロ)						
受電方式	低圧受電方式(電灯・動力)						
空調方式	個別パッケージエアコン						
点検委託等	消防設備、合併浄化槽						
位置図							

3 施設長寿命化・運用等における基本方針(マネジメント方針)	
長寿命化の方針 (概ね10年間)	・空調設備の更新。
運用面における 検討事項	・低利用の室については、他の用途への転用を検討。 ・グラウンドも含めた利用率向上となる活用策の検討。
耐用年数到来時の 基本方針	・現在の配置を維持することを基本とするが、他の施設との複合化について検討。
類似の施設	・集会所:各公民館、雇用労働センター、リージョンセンター等 ・体育館:各小中学校体育館、勤労者総合福祉センター、東部・西部小体育館

4 建物部位別の老朽化データ					
建物周囲 (外構)	屋根・屋上	建物躯体 (構造体)	建物外部 (外装材)	建物内部 (内装材)	設備類
B	B	B	B	B	B
レーダーチャート	建物周囲(外構) 4 3 2 1 0 建物内部(内装材) 建物外部(外装材) 屋根・屋上 建物躯体(構造体) 設備類 レーダーチャートとは くもの巣グラフとも言われ、グラフの 面積が大きいほど評価が高い。				
総合判定 B					
部位ごとの特記事項(コメント)					
建物周囲	敷地内舗装は平成28年度に改修されており、新品同様な状態。その他も目立った不具合は見受けられない。				
屋根・屋上	庇屋根の金属部に経年劣化が見られるが、瓦屋根の下に位置し、雨漏り等の心配はない。一部軒樋ジョイント部の隙間から漏水がある。				
建物躯体	構造体に目立った不具合は見られず、健全な状態が保持できている。				
建物外部	外壁・外装建具まわりのシーリングの経年劣化が著しく、シールの打ち替えの検討が必要。				
建物内部	木製の内装建具で木の反り・痩せの影響による開閉の不具合が見受けられるため、補修等の改善措置を講じる必要がある。				
設備類	空調機の経年劣化が著しく、更新の検討が必要。				

5 各部状況(調査写真)

部 位：外部建具のシーリング



状 況：シーリングの経年劣化。

部 位 : 建具 網戸



状 況 : 網戸の破れ。

部 位 : 木製外装材



状 況 : 木製外装材の反り・痩せが見られる。

部 位：空調室外機



状 況：空調機の経年劣化が進行。

部 位：屋根 雨樋



状 況 : ジョイント部分の隙間から漏水有り。

部 位 : 内装 ブラインド



状 況：ブラインドの劣化。

6 主な工事履歴(建設時+概ね100万円以上の工事・修繕)

年度	改修内容	工事／修繕	施工業者	金額(円)
1987年	新築建築主体工事	工事	池口建設	42,350,000円
1987年	新築電気設備工事	工事	山形電気	5,900,000円
1987年	新築機械設備工事	工事	二宮建設	5,600,000円
2017年	多目的ホール増築等工事	工事	田村工務店	97,340,400円

7 保全・長寿命化計画(向こう10年間で行う改修工事等のシミュレーション)

部位	保全・長寿命化工事の内容	更新時期の目安
空調設備	空調設備の更新	4～7年以内

更新時期の目安（前期:概ね3年以内 中期:4～7年以内 後期:6～10年以内）

8 平成30年度調査時の建物部位別の老朽化データからの変遷と事由

年度	総合判定	建物周囲 (外構)	屋根・屋上	建物躯体 (構造体)	建物外部 (外装材)	建物内部 (内装材)	設備類
H30	B	A	A	B	B	B	B
R3	B	B	B	B	B	B	B

・経年劣化による。

1 施設基本情報

施設名称	一宮公民館	
所在地	津山市東一宮 84 - 1	
所管部課	地域振興部 生涯学習課	
棟名称	本体棟	
施設分類	集会施設	
施設用途	集会場	
主な諸室	会議室、研修室、調理室、和室、事務室	
運営方法	直営	
設置目的	地域の学習拠点施設	


2 建物情報							
建物の主構造	鉄骨造			床面積	547.29㎡	階数	1階
建築年度	1997年	築年数	24年	目標耐用年数	60年	耐用年数到来	2057年
耐震性	新耐震	避難所	○	図面有無	全部紙	敷地区分	自己所有
バリアフリー	○	投票所	○	便所種類	合併浄化槽(48人槽)		
給水方式	水道直結方式φ40			EV	無し		
ガス	LPGガス(給湯熱源、ガスコンロ)						
受電方式	低圧受電方式(電灯・動力)						
空調方式	個別パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン(ビル用マルチ)						
点検委託等	消防設備、合併浄化槽						
位置図							

3 施設長寿命化・運用等における基本方針(マネジメント方針)	
長寿命化の方針(概ね10年間)	・トップライトひび割れ箇所の修繕、陸屋根部の防水改修。 ・空調設備の更新。 ・照明器具のLED化。
運用面における検討事項	・低利用の室については、他の用途への転用を検討。 ・グラウンドも含めた利用率向上となる活用策の検討。
耐用年数到来時の基本方針	・現在の配置を維持することを基本とするが、他の公共施設との複合化について検討。
類似の施設	・各公民館、雇用労働センター、リージョンセンター等








4 建物部位別の老朽化データ					
建物周囲 (外構)	屋根・屋上	建物躯体 (構造体)	建物外部 (外装材)	建物内部 (内装材)	設備類
B	B	B	B	B	B
レーダーチャート	建物周囲(外構) 4 3 2 1 0 建物内部(内装材) 建物外部(外装材) 建物躯体(構造体) 屋根・屋上 設備類 レーダーチャートとは くもの巣グラフとも言われ、グラフの 面積が大きいほど評価が高い。 総合判定 B				
部位ごとの特記事項(コメント)					
建物周囲	直ちに支障となる重度の機能不全は見られないが、軽度の陥没、錆、破損などが各所で散見される。				
屋根・屋上	経年による軽度の劣化、一部で清掃不良が見られるが、屋根葺き材・樋に異常は見られなかった。トップライトの破損による雨漏りは、直営修繕を数回行っているが、状況が改善していないとのこと。				
建物躯体	構造材に大きな劣化・異常は見受けられなかった。				
建物外部	全面的に経年劣化による外壁PC板目地シーリング材の硬化・ひび割れが見受けられる。外壁塗料のチョーキング、一部木部の軽度の劣化も発生している。				
建物内部	施設全体で経年に伴う軽度の劣化が見受けられる。トップライト部からの漏水は直営による修繕を幾度か行っているが、改善されていない状況。				
設備類	屋外室外機の発錆、事務室系統の不調報告。照明器具の球切れ箇所、安定器の不調箇所も見られる。集会室の水銀灯(一旦OFFとすると30分間再点灯できない)も含めて計画的な更新の検討が必要。				

5 各部状況(調査写真)

部 位 : 建物北東 インターロッキング



部 位 : 外壁 目地シーリング



6 主な工事履歴(建設時+概ね100万円以上の工事・修繕)

7 保全・長寿命化計画(向こう10年間でやる改修工事等のシミュレーション)

更新時期の目安（前期：概ね3年以内　中期：4～7年以内　後期：6～10年以内）

8 平成30年度調査時の建物部位別の老朽化データからの変遷と事由



[illegible]

5 各部状況(調査写真)

部 位 : 建物西側 アスファルト舗装



部 位 : 下屋 屋根材





6 主な工事履歴(建設時+概ね100万円以上の工事・修繕)

年度	改修内容	工事／修繕	施工業者	金額(円)
1985年	新築工事	工事	水島組	42,500,000円
1992年	浄化槽設置工事	工事	津山技研空調	1,122,700円
2010年	屋根、外壁改修工事	工事	笹岡工業	4,666,368円
2012年	トイレ改修工事	工事	山岡工務店	892,500円
2015年	太陽光発電設備設置工事	工事	フィット	16,131,052円
2020年	床改修工事	工事	ティーケー建設	2,461,514円

7 保全・長寿命化計画(向こう10年間でやる改修工事等のシミュレーション)

[illegible]

8 平成30年度調査時の建物部位別の老朽化データからの変遷と事由

年度	総合判定	建物周囲 (外構)	屋根・屋上	建物躯体 (構造体)	建物外部 (外装材)	建物内部 (内装材)	設備類
H30	B	C	B	C	B	B	C
R3	B	C	B	C	B	B	C

- ・2020年度、床改修工事を実施。

5 各部状況(調査写真)

部 位：玄関前ホ一チ




状 況 : 洗い出し部分の全体的な浮き・割れ。

部 位 : 男子便所



状 況：手すりのぐらつき。

部 位：集会室外部出入口建具



状 況 : 腰板ベニヤの劣化あり。

部 位 : 玄関 屋根



状 況 : 銅板の破損箇所あり、雨水侵入。

部 位：玄関前屋外照明



状 況 : 固定部破損による照明器具脱落の危険性あり。

部 位 : グリーストラップ



状 況 : 清掃不良による油の堆積あり。

6 主な工事履歴(建設時+概ね100万円以上の工事・修繕)

年度	改修内容	工事／修繕	施工業者	金額(円)
1989年	新築(建築)工事	工事	巴建設	82,194,000円
1989年	新築(電気設備工事)	工事	広島建設工業津山営業所	18,128,000円
1989年	新築(機械設備工事)	工事	富士建設	23,690,000円
2014年	駐車場整備工事	工事	松本建設	8,708,083円

7 保全・長寿命化計画(向こう10年間で行う改修工事等のシミュレーション)

[illegible]

8 平成30年度調査時の建物部位別の老朽化データからの変遷と事由

年度	総合判定	建物周囲 (外構)	屋根・屋上	建物躯体 (構造体)	建物外部 (外装材)	建物内部 (内装材)	設備類
H30	B	B	B	B	B	B	C
R3	B	B	C	B	B	B	C

- ・玄関上銅板屋根の一部の破損。

- ・木外装材の経年劣化の進行。

1 施設基本情報			
施設名称	成名公民館		
所在地	津山市野村 134 - 3		
所管部課	地域振興部 生涯学習課		
棟名称	本体棟		
施設分類	集会施設		
施設用途	集会場		
主な諸室	会議室、研修室、調理室、和室、事務室		
運営方法	直営		
設置目的	地域の学習拠点施設		



2 建物情報							
建物の主構造	鉄骨造			床面積	386.88㎡	階数	1階
建築年度	1991年	築年数	30年	目標耐用年数	60年	耐用年数到来	2051年
耐震性	新耐震	避難所	○	図面有無	全部紙	敷地区分	自己所有
バリアフリー	○	投票所	○	便所種類	合併浄化槽(30人槽)		
給水方式	水道直結方式φ40			EV	無し		
ガス	LPGガス(給湯熱源、ガスコンロ)						
受電方式	低圧受電方式(電灯・動力)						
空調方式	個別パッケージエアコン						
点検委託等	消防設備、合併浄化槽、空調設備						
位置図							

3 施設長寿命化・運用等における基本方針(マネジメント方針)	
長寿命化の方針 (概ね10年間)	・折板屋根の改修。 ・なまこ壁、外壁モルタル、腰壁下見板など外壁の改修。 ・空調設備の更新。
運用面における 検討事項	・成名幼稚園廃止に伴い、跡地を駐車場に整備するなどの検討。 ・低利用の室については、他の用途への転用を検討。
耐用年数到来時の 基本方針	・現在の配置を維持することを基本とするが、他の施設との複合化について検討。
類似の施設	・各公民館、雇用労働センター、リージョンセンター等

4 建物部位別の老朽化データ					
建物周囲 (外構)	屋根・屋上	建物躯体 (構造体)	建物外部 (外装材)	建物内部 (内装材)	設備類
B	B	B	C	B	C
レーダーチャート	建物周囲(外構) 4 3 2 1 0 建物内部(内装材) 建物外部(外装材) 屋根・屋上 建物躯体(構造体) 設備類 レーダーチャートとは くもの巣グラフとも言われ、グラフの 面積が大きいほど評価が高い。 総合判定 C				
部位ごとの特記事項(コメント)					
建物周囲	犬走り部にクラックが発生し、地盤沈下の兆候がある。自転車置場は経年により劣化しており、基礎モルタルの破損、はく落が見られた。				
屋根・屋上	折板屋根部分について、腐食の進行及び雨漏りの形跡もあることから、改修の検討が必要。(令和4年度改修予定)				
建物躯体	建物構造体に目立った劣化・不具合は見られない。比較的健全に保たれている。				
建物外部	なまこ壁の浮き、外壁モルタルのクラック、腰壁下見板の反りなど、全体的に経年劣化が見られる。(令和4年度改修予定)				
建物内部	建具のがたつき、クロスのかくれ・剥がれなど全体的に経年劣化が見られる。改修の検討が必要。				
設備類	給排水設備の不良、空調設備などに経年劣化が見られる。更新の検討が必要。				

5 各部状況(調査写真)

部 位：折板屋根



状 況 : 腐食の進行及び端部より雨水侵入の痕跡あり。

部 位 : 外壁モルタル



状 況 : 排気口横に縦に大きくクラックが生じている。

部 位 : 外壁モルタル



状 況 : 日差しが当たらない面にカビ発生。

部 位 : 屋内 クロス



状 況 : クロスの剥がれあり。

部 位：屋外 外灯



状 況：腐食が進行しており、倒壊の危険あり。

部 位 : 屋外 プルボックス



状 況：経年劣化による腐食を確認。

6 主な工事履歴(建設時+概ね100万円以上の工事・修繕)

年度	改修内容	工事／修繕	施工業者	金額(円)
1990年	新築建築工事	工事	松本建設	51,603,000円
1990年	新築電気設備工事	工事	内田電器	7,725,000円
1990年	新築機械設備工事	工事	高橋ポンプ設備工業	14,626,000円
2012年	トイレ改修工事	工事	松本建設	829,500円
2016年	太陽光発電設備設置工事	工事	木多電気設備	16,340,400円


7 保全・長寿命化計画(向こう10年間で行う改修工事等のシミュレーション)

[illegible]

8 平成30年度調査時の建物部位別の老朽化データからの変遷と事由

年度	総合判定	建物周囲 (外構)	屋根・屋上	建物躯体 (構造体)	建物外部 (外装材)	建物内部 (内装材)	設備類
H30	C	B	B	B	C	B	C
R3	C	B	B	B	C	B	C

1 施設基本情報		
施設名称	西苫田公民館	
所在地	津山市小原 67 - 1	
所管部課	地域振興部 生涯学習課	
棟名称	本体棟	
施設分類	集会施設	
施設用途	集会場	
主な諸室	会議室、研修室、調理室、和室、事務室	
運営方法	直営	
設置目的	地域の学習拠点施設	

2 建物情報							
建物の主構造	鉄骨造			床面積	671.70㎡	階数	1階
建築年度	2002年	築年数	19年	目標耐用年数	60年	耐用年数到来	2062年
耐震性	新耐震	避難所	○	図面有無	全部CAD	敷地区分	自己所有
バリアフリー	○	投票所	○	便所種類	下水道接続		
給水方式	水道直結方式φ40			EV	無し		
ガス	都市ガス(給湯熱源、ガスコンロ、ヒートポンプエアコン)						
受電方式	低圧受電方式(電灯、動力)						
空調方式	ガスヒートポンプエアコン(ビル用マルチ)						
点検委託等	消防設備、自動ドア						
位置図							

3 施設長寿命化・運用等における基本方針(マネジメント方針)	
長寿命化の方針 (概ね10年間)	・玄関ポーチの笠木修繕、破風板の修繕。 ・空調設備の更新。
運用面における 検討事項	・低利用の室については、他の用途への転用化を検討。
耐用年数到来時の 基本方針	・現在の配置を維持することを基本とするが、他の施設との複合化について検討。
類似の施設	・各公民館、雇用労働センター、リージョンセンター等

4 建物部位別の老朽化データ					
建物周囲 (外構)	屋根・屋上	建物躯体 (構造体)	建物外部 (外装材)	建物内部 (内装材)	設備類
B	B	B	B	B	C
レーダーチャート	建物周囲(外構) 4 3 2 1 0 建物内部(内装材) 建物外部(外装材) 屋根・屋上 建物躯体(構造体) 設備類 レーダーチャートとは くもの巣グラフとも言われ、グラフの 面積が大きいほど評価が高い。 総合判定 B				
部位ごとの特記事項(コメント)					
建物周囲	建物機能に直ちに影響のある劣化・損傷等は見られないが、経年による劣化が各所で見て取れる。 ガスヒートポンプ室外機は更新の検討が必要。				
屋根・屋上	瓦部には目立った劣化なし。板金部は一部経年劣化が見られるが、機能上問題なし。ポーチ笠置の 錆は、シーリングを含め修繕の検討あり。				
建物躯体	建物構造体及び基礎部分には、目立った劣化、損傷は見られなかった。				
建物外部	外装木材部分の劣化が目立つ。破風板は下地の木材を含めた修繕の検討が必要。外装建具の異常 はほぼ無いが、網戸網部分の経年劣化あり。				
建物内部	全体を通し、目立った劣化箇所は少なく、ビニル幅木の剥がれ・床ビニルタイルの変色も機能上支障 となる劣化ではない。				
設備類	建設から20年が経過しており、空調設備の対応年数が到来しようとしている。計画的な更新対応が必要。				

5 各部状況(調査写真)

部 位：敷地南 グリーストラップ



状 況：グリーストラップ内部の清掃不良、油分、ゴミの沈殿状況。直ちに清掃が必要。

部 位：敷地南 ガスヒートポンプ室外機




状 況：経年による劣化。既存GHPと同様の空調設備更新の検討が必要。

部 位：多目的トイレ 便器 給水管附近



状 況：表面クロスの劣化。漏水の可能性あり。

部 位：玄関ポーチ 笠置部分



状 況：錆の発生、シーリングのひび割れ。一部雨垂れ跡も見られ、撤去改修工事の検討が必要。

部 位：建物全体 破風板(化粧木目耐候性樹脂)



状 況：下地木材の痩せによるビスの抜け、破風板のずれ。

部 位：建物全体 ビニル幅木



状 況：接着不良による幅木のはがれ。

6 主な工事履歴(建設時+概ね100万円以上の工事・修繕)

年度	改修内容	工事／修繕	施工業者	金額(円)
2001年	新築建築工事	工事	相互建設	131,040,000円
2001年	新築電気設備工事	工事	山形電気	15,330,000円
2001年	新築機械設備工事	工事	美津吉商事	25,725,000円

7 保全・長寿命化計画(向こう10年間で行う改修工事等のシミュレーション)

部位	保全・長寿命化工事の内容	更新時期の目安
建物外部	玄関ポーチの笠木修繕、破風板の修繕	概ね3年以内
空調設備	個別パッケージまたはビルマルチ空調へ更新	4～7年以内

8 平成30年度調査時の建物部位別の老朽化データからの変遷と事由

年度	総合判定	建物周囲 (外構)	屋根・屋上	建物躯体 (構造体)	建物外部 (外装材)	建物内部 (内装材)	設備類
H30	B	B	B	B	B	B	B
R3	B	B	B	B	B	B	C

・ガス空調機の経年劣化が進行、耐用年数の到来が近い。