

津山市内通学路の対策箇所一覧表(イメージ)

別添1

【院庄小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道院庄線	津山市 神戸 185 - 2	児童が横断する箇所に横断歩道がなく危険	路面標示設置	岡山県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、美作県民局建設企画課、津山市土木課、津山警察署

【弥生小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道1028号線	津山市 沼 596-4	急な坂道のうえ見通しも悪く児童の存在に気づきにくい	通学路路面標示及びすべり止め設置	津山市
県道小原船頭線		変形三叉路で児童の存在に気づきにくい	減速標示及び立看板設置	岡山県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、美作県民局建設企画課、津山市土木課、津山警察署

【高倉小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道2027号線	津山市 上高倉 1789-6	通学時間帯に交通量が多く、スピードも出している車両が見受けられる	通学路路面標示設置	津山市
市道N66号線	津山市 下高倉東 1985-4	通学時間帯に幹線の抜道として交通量が多く、見通しも悪い	通学路路面標示及びカーブミラー設置	津山市
市道M85号線	津山市 下高倉西 61-4	急坂で見通しが非常に悪い	通学路路面標示及びすべり止め設置	津山市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、津山市土木課、津山警察署