

## 津山市内通学路の対策箇所一覧表(イメージ)

別添1

【中正小学校】

| 路線名      | 箇所名・住所       | 通学路の状況・危険の内容            | 対策内容                  | 事業主体  |
|----------|--------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| 県道余野上久米線 | 津山市 中北下 1056 | 部分的に幅員が狭くなり車両と接触する恐れがある | 路面標示、外側線設置及び路側のカラー舗装化 | 岡山県   |
| 県道久米中央線  | 津山市 南方中      | 横断歩道の路面標示が消えており横断者に危険   | 横断歩道標示の補修             | 公安委員会 |
|          |              |                         |                       |       |
|          |              |                         |                       |       |
|          |              |                         |                       |       |

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、美作県民局建設企画課、津山市土木課、津山警察署

【勝加茂小学校】

| 路線名      | 箇所名・住所       | 通学路の状況・危険の内容                | 対策内容               | 事業主体 |
|----------|--------------|-----------------------------|--------------------|------|
| 市道1054号線 | 津山市 杉宮 25-3  | 幅員の大きい幹線道路を横断する際、児童の確認がしにくい | 通学路路面標示及び歩道法面の防草処理 | 津山市  |
| 市道1055号線 | 津山市 中村 403-8 | 三叉路の合流点で見通しが悪く児童の存在が気づきにくい  | 通学路路面標示            | 津山市  |
|          |              |                             |                    |      |
|          |              |                             |                    |      |
|          |              |                             |                    |      |

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、津山市土木課、津山市勝北支所産業建設課、津山警察署

【新野小学校】

| 路線名       | 箇所名・住所        | 通学路の状況・危険の内容                  | 対策内容             | 事業主体  |
|-----------|---------------|-------------------------------|------------------|-------|
| 市道1052号線  | 津山市 西中 553-2  | 幅員の狭い通学路で通学時の車両も多く危険          | 通学路路面標示及び減速マーク設置 | 津山市   |
| 市道W2108号線 | 津山市 新野東 92-2  | カーブ内で児童が横断するため確認しにくい          | 減速マーク設置          | 津山市   |
| 国道53号線    | 津山市 新野東 131-3 | 交通量の大きい国道を横断する際、車両の速度が速く非常に危険 | 路面標示による注意喚起      | 公安委員会 |
|           |               |                               |                  |       |
|           |               |                               |                  |       |

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、岡山国道事務所、津山市土木課、津山警察署