

津山市内通学路の対策箇所一覧表(イメージ)

別添1

【一宮小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道K169号線	津山市 東一宮 1349	通学路の認識がされておらず、交差点の認識も判りにくい	通学路路面標示及び外側線の設置	津山市
市道K236号線	津山市 山方 60-5	歩道が整備されておらず、児童の通学時間帯に車両の交通量が多い	通学路路面標示及び外側線の設置	津山市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、津山市土木課、津山警察署

【林田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道A38号線	津山市 林田 441-6	急坂なT字交差点で車両の速度も速く見通しも悪い	通学路路面標示及びすべり止め設置	津山市
市道A79号線	津山市 林田 755-2	幅員が狭く児童と自動車ですれ違う際、接触の恐れがある	法起こしによる路肩の拡幅	津山市
市道1014号線	津山市 野介代 822-3	見通しの悪いT字交差点で、児童の存在に気づきにくい	通学路路面標示及び減速マーク設置	津山市
市道A95号線	津山市 西新町	見通しの悪い交差点で、児童の存在に気づきにくい	通学路の路面標示	津山市
市道2033号線	津山市 川崎	見通しの悪い交差点で、児童の存在に気づきにくい	地域ボランティアによる見守り	津山市教育

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、津山市土木課、津山警察署、

【佐良山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道2016号線	津山市 中島 454-7	幅員狭い幹線道路で児童通学時間帯に車両の交通量も多い	通学路の路面標示及び転落防護柵の設置 将来的には路肩の拡幅を予定	津山市
国道429号線	津山市 高尾 500 - 3	路側が狭く車両と児童が接近しており接触の恐れがある	側溝蓋設置及び路肩の拡幅	岡山県
国道53号線	津山市 高尾 468 - 1	横断歩道のたまりが狭く児童が車道にはみ出して信号待ちしている	たまり場及び防護柵設置	国土交通省
国道53号線	津山市 高尾 667 - 1	横断中の青信号が短いため集団登校の児童が渡りきれない場合がある	地域ボランティアによる見守り	津山市教育

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、岡山国道事務所、美作県民局建設企画課、津山市土木課、津山警察署