

成名小学校

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校
・道路管理者
・警察署



要対策箇所

国道53号(学)

- ・変則信号機のため児童横断の確認がしにくい

対策メニュー

- ・交差点横断の指導



国道53号(公)

- ・国道を児童が横断しているが横断歩道だけで非常に危険

対策メニュー

- ・信号機設置に向け実施調整



国道53号(道)

- ・歩道はあるが幅員が狭く車両と接近しており危険

対策メニュー

- ・ガードパイプ設置

