

## 津山市内通学路の対策箇所一覧表(イメージ)

別添1

### 【誠道小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道X4025号線	津山市 久米川南 3407	通学時間帯に交通量が多く幅員も狭いため接触の危険性がある	通学路路面標示及び外側線設置	津山市
市道X4025号線	津山市 宮尾 382-2	通学時間帯に交通量が多く幅員も狭いため接触の危険性がある	通学路路面標示及び外側線設置	津山市
市道X4025号線	津山市 宮尾 181-2	通学時間帯に交通量が多く幅員も狭いため接触の危険性がある	通学路路面標示及び外側線設置	津山市
市道2072号線	津山市 領家 10-7	見通しが悪い道路のため児童の存在に気づきにくい	通学路路面標示及び減速マーク設置	津山市
国道181号線	津山市 久米川南 157 - 10	緩やかなカーブ道を速度超過の車両が多く危険	通学路の変更	津山市教育

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、津山市土木課、津山市久米支所産業建設課、津山警察署

### 【喬松小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道X1061号線	坪井下	幅員が狭く児童と車両が接近しており接触の恐れがある	路肩の拡幅	津山市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、津山市土木課、津山市久米支所産業建設課、津山警察署

### 【秀実小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道X5001号線	津山市 桑上	幅員が急に狭くなり児童が車道に飛び出す恐れがある	路肩の拡幅	津山市
市道X5020号線	津山市 桑上	急な坂道で見通しも悪いため児童の存在に気づきにくい	通学路路面標示及びすべり止め設置	津山市

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、津山市土木課、津山市久米支所産業建設課、津山警察署