

林田小学校

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、学校  
・道路管理者  
・警察署

● 要対策箇所

市道A38号(道)  
・急坂なT字交差点で  
児童の存在に気づきにくい



対策メニュー  
・通学路路面標示及び  
すべり止設置

市道A79号(道)  
・路側が狭く児童と車両の  
接触の恐れあり



対策メニュー  
・路肩の拡幅

市道1014号(道)  
・見通しが悪く、児童の  
存在に気づきにくい



対策メニュー  
・通学路路面標示及び  
減速マーク設置

市道A95号(道)  
・見通しの悪い交差点で  
児童の存在に気づきにくい



対策メニュー  
・通学路の路面標示設置

市道2033号(学)  
・見通しの悪い交差点で  
児童の横断に気づきにくい



対策メニュー  
・地域ボランティアによる  
見守り